



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Encanto, Aldea Pujujil II.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0003-41	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Culminación de la construcción de techo de lamina de la cancha



Foto 2: En la fotografía desde el segundo nivel se visualiza la culminación de techo de lamina



Foto 3: En la fotografía se visualiza la importancia del techo en la cancha



Foto 4: En la fotografía se visualiza lo importante del techo para las actividades educativas.



Foto 5: Vista panoramica del techo de lamina que se realizo en la escuela




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

