

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rosario, aldea Los Encuentros, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0013-41	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: Sustitución de piso líquido: Los albañiles están terminando la colocación de piso cerámico en las aulas



Foto 2: Sustitución de vidrios: El herrero está terminando la colocación de vidrios en las ventanas de las aulas de tercero y cuarto primaria



Foto 3: El herrero está cambiando las chapas de las aulas de quinto y la dirección de la Escuela.



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico: Se está cambiando el tablero y los cables del sistema eléctrico del patio de la escuela.



Foto 5: Cuneta y planchas en la entrada de la Escuela: Los albañiles están contruyendo la cuneta y la colocación de las planchas de concreto en la entrada de la Escuela



Foto 6: Sustitución de piso líquido del corredor: Los albañiles están colocando piso cerámico en el corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Francisco Guarcax Cojtin
Firma y sello del Presidente de la OPF



Santos Cosigüá Cojtin

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

