

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0041-43	FECHA:	13/05/2024




Foto 1: La lámina de la cocina se encuentra ya deteriorada.



Foto 2: La estructura del techo esta demaciado corroccionada, por polilla y humedad.




Foto 3: Las lozas de los sanitarios esta en mal estado.



Foto 4: LA bajadas de agua no son adecuadas y se han ido colocando según la necesidad de manera incorrecta.



Foto 5: Los inodoros estan en mal estado, las tazas estan deterioradas.



Foto 6: El cableado eléctrico esta en mal estado, inadecuada instalación y no se cuenta con suficiente iluminación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0041-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 7: Las puertas y marcos están en mal estado y con el tiempo se han ido deteriorando.



Foto 8: El portón de acceso al establecimiento está en mal estado por el uso constante de años anteriores.



Foto 9: Se hace necesario el repellar las paredes de los servicios sanitarios para impermeabilizarlos.



Foto 10: El muro de contención que se encuentra detrás de la cocina necesita ser remozado ya que se corre el peligro de un desastre y que este colapse y afecte los cimientos del edificio de la cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio San Francisco
Municipio Solola
Departamento Solola


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio San Francisco
Municipio Solola
Departamento Solola