

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-14-41	FECHA:	21/08/2024



Foto 1: Cambio de estructura de madera por estructura de metal



Foto 2: Se aprecia la sustitución de la lámina por una de mejor calidad y calibre.



Foto 3: Preparación del piso y sustitución del mismo en baños.



Foto 4: Zanjeo y colocación de drenajes para las bajadas de agua en la cancha de la escuela.



Foto 5: Cambio y sustitución de drenaje y cambio de sanitarios



Foto 6: Cambio de Cableado eléctrico y sustitución de plafoneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-14-41	FECHA:	21/08/2024



Foto 7: Sustitución e instalación de puertas de baños



Foto 8: Cambio e instalación de portón principal de ingreso a la escuela.




Foto 9: Trabajos de Repello de paredes de los baños.



Foto 10: Zanjeo, realización de estructura de metal para construcción del muro de contención detrás de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público