

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-14-41	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Este es el resultado del cambio de la lamina de la caciona la cual provee una mejor iluminacion y ventilación




Foto 2: Cambio de estructuta de techo de metal culminada.




Foto 3: Loza de sanitarioa instalada en los baños de la escuela.



Foto 4: Resultado de las bajadas de agua.



Foto 5: Finalización de Colocación y sustitución de inodoros.



Foto 6: Instalción de cableado electrico y e implementacion de iluminación en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-14-41	FECHA:	6/09/2024



Foto 7: Instalación de Puertas y baños resultado final.



Foto 9: Porton de la entrada principal de la escuela resultado final.



Foto 9: Repello de baños culminado.



Foto 10: Culminación del muro detrás de la cocina para contención terminado.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público