



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Juan, Aldea Pixabaj, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0038-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1 piso en el aula en mal estado.



Fto 2 barandas en mal estado.



Foto 3 techo en mal estado



Foto 4 canales en mal estado




Foto 5 piso en los corredores en mal estado.




Foto 6 Foto en las aulas del segundo nivel en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Cristina Quisquina Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Pablo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

