

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío María Tecún, Aldea Pixabaj, Sololá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0040-43	FECHA:	02 de septiembre de 2024



Foto 1: Cerco en mal estado




Foto 2: No cuenta con muro perimetral



Foto 3: Peligro para los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

