



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuacorrál, Aldea Pixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0045-43	FECHA:	19 de febrero de 2024




FOTO 1: Tejado de la cocina en mal estado.



FOTO 2: Estufas de leña en malas condiciones.



FOTO 3: Inodoro en malas condiciones.



FOTO 4: Puertas y chapas en mal estado.



FOTO 5: Barrandas en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Victoria Bó Tzul
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

