

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ventana Abaj, aldea Argueta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0080.43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Cambio de piso en las aulas y la cocina.



Foto 2: Cambio de letrinas a sanitarios.


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la QPF
--	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---