Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [X] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraíso, Aldea Los Encuentros.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0081-43	FECHA:	19 de febrero de 2024

foto 1: pintura en mal estado de la escuela

foto 2: Cerco o malla en malas condiciones

foto 3: porton en malas condiciones

foto 4: sistema electrico en malas condiciones

foto 5: todas las aulas no cuentan con focos

foto 6 porton en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
LOS ENCUENTROS

Escaneado con CamScanner