Ministerio de Educación
Guatemala

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24

Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios con cambio de inodoro e instalación de piso y azulejo.

Foto 2: Mejoramiento de servicios sanitarios con cambio de inodoro e instalación de piso y azulejo.

Foto 3: Mejoramiento de lavamanos.

Foto 4: Mejoramiento de mingitorio.

Foto 5: Vista general interior de mejoramiento de servicios sanitarios.

Foto 6: Mantenimiento de puerta de baño.

Firma y sello del Presidente de la JEP

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.
SECTOR II
VISTA HERMOSA
ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLÁ, SOLOLÁ

Silvia Anali Orozco Chávez
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24

Foto 7: Mejoramiento de bajadas de agua pluvial.



Foto 8: Reparación e impermeabilizacion de losa.

Foto 9: Pintura de losa y mejoramiento de sistema electrico.

Foto 10: Cambio de porton principal ejecutado con remanente.

Foto 11: Mejoramiento de flip-on ejecutado con remanente.

Foto 12: Instalacion de bases para deposito de agua, ejecutado con remanente.

Firma y sello del Presidente de la COPE

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M.
SECTOR II
VISTA HERMOSA
ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA, SOLOLA

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Ministerio de Educación Guatemala

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	24/07/24

Foto 13: Mejoramiento de sistema electrico en aulas, ejecutado con remanente.

Foto 14: Mejoramiento de sistema electrico en aulas, ejecutado con remanente.

Foto 15: Mantenimiento de puertas de aula ejecutado con remanente.

Foto 16: Instalación de bases para lamparas ejecutado con remanente.

Foto 17: Evaluador con integrantes de OPF en losa reparada.

Foto 18: Evaluador con integrantes de OPF y directora en dirección.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. SECTOR II VISTA HERMOSA ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA, SOLOLA

Silvia Anali Orozco Chávez
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa