REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Yaxón Neboyá, El Tablón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0086-43	FECHA:	19/02/2024

Foto1: Losa de patio

Foto 2: El patio del centro educativo no se encuentra en condiciones para las distintas actividades de aprendizaje, razon por la cual se tiene contemplado las mejoras para el mismo.

Foto 3: Malla perimetral en mal estado

Foto 4: Se ha planificado colocar base de block para luego instalar la malla galvanizada.

Foto 5: Servicios sanitarios

Foto 6: Se necesita pintura nueva para los muros interiores y exteriores así mismo la repación de accesorios de los sanitarios, igualmente la sustitución del techo de lámina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR LOS YAXÓN CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA NEBOYÁ, CASERÍO CENTRAL CANTÓN EL TABLÓN, SOLOLÁ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

Escaneado con CamScanner