Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [X] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Sacsiguán, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0088-43	FECHA:	20 de febrero de 2024

FOTO 1: El parque infantil para los niños del nivel de preprimaria no cuentan con techo. En temporada de verano e invierno les afecta a los alumnos.

FOTO 2: Hace falta completar el techo de la cancha, donde los niños realizan educación física, en temporada de verano e invierno les afecta.

FOTO 3: Hace falta iluminación frente al centro educativo y en la cancha deportiva.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CONSEJO EDUCATIVO
ALDEA SACSIGUAN, SOLOLA

DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO BUENA VISTA
ALDEA SACSIGUAN, SOLOLA

Escaneado con CamScanner