

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Esperanza, Aldea Chuiquel, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 01 - 0092 - 43	FECHA:	2/19/2024



Foto 1: Patio sin techo







Foto 2: Espacio donde se colocaran las bases



Foto 3: espacio que ocupará el techado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público