



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                       |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                | MUNICIPIO:                     | Sololá                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Demetria Linares | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 calle 2-03 zona 1 Barrio El Carmen |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0422-42         | FECHA:                         | 19/02/2024                            |



Foto 1: laminas en mal estado, techo y pared




Foto 2: puertas en mal estado oxidadas




Foto 3: pared y techo en mal estado con filtración de agua en tiempo de lluvia



Foto 4: barandas oxidadas



Foto 5: Malla en mal estado en todo el establecimiento.



Foto 6: Balcones en mal estado y oxidados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y activar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF  
ESCUELA EODP DEMETRIA LINARES  
JUNTA ESCOLAR SOLOLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA EODP DEMETRIA LINARES  
DIRECCION SOLOLA



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                       |                                |                                       |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sololá                | MUNICIPIO:                     | Sololá                                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Demetria Linares | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 calle 2-03 zona 1 Barrio El Carmen |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-01-0422-42         | FECHA:                         | 19/02/2024                            |



Foto 7: Paredes en mal estado.



Foto 8: paredes que necesitan mantenimiento y que llevan años sin ser pintadas



Foto 9: Lavamanos en mal estado, la llave y tubería no sirven.




Foto 10: Sustitución de accesorios a inodoros (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 11: sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  <p>Firma y sello del Director del Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|