



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jorge La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0431-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Área donde se colocará el techado y laminado.




Foto 2: Área donde se realizará la terminación del laminado y techado, vista desde adentro.



Foto 3: Área donde se colocará el techado e iluminación.



Foto 4: Área donde se colocará la iluminación.



Foto 5: Área donde se colocará la iluminación, vista de la entrada.



Foto 6: Área donde se colocará la iluminación en techo y escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jorge La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0431-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



Foto 1: Reparación y pintada de puertas de gabinetes, están oxidadas y dañadas por el tiempo que no se utilizó.



Foto 2: Reparación dentro de los gabinetes por exceso de humedad.



Foto 3: Tratamiento de paredes dañadas por dentro de la cocina, por exceso de humedad.



Foto 4: Cambio lámpara por plafoneras para una mejor iluminación en la preparación de los alimentos.



Foto 5: Parte de atrás de la cocina donde se le dará tratamiento para evitar la humedad dentro de la cocina.



Foto 6: Parte de atrás de la cocina, vista desde arriba.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea San Jorge La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-01-0431-43	FECHA	19 de febrero de 2024



Foto 1: Área de corredor donde se colocará piso.



Foto 2: Área donde se colocará el piso en el módulo sur de la escuela.



Foto 3: Área donde se colocará piso.



Foto 4: Entrada de la escuela donde se colocará adoquín.




Foto 5: Área donde se colocará adoquín.



Foto 6: Área donde se colocará adoquín frente a la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

