REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Copperativa, Aldea Chaquijyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 01 - 0477 - 43	FECHA:	19/02/2024

FOTO 1. SANITARIO EN MAL ESTADO.

Foto 2: COCINA EN PESIMAS CONDICIONES

Foto 3: CANCHA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, anotando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente COCODE

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JUNTA ESCOLAR
CASERIO COOPERATIVA CANTON CHAQUIJYA, SOLOLÁ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO COOPERATIVA
ALDEA CHAQUIJYA, SOLOLÁ

Escaneado con CamScanner