REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CENTRAL, ALDEA CHAQUIJYÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0478-43	FECHA:	5/04/2024

Canaleta pluvial en mal estado.

Inodoros en mal estado, falta de piso y azulejos en la pared

Cocina en mal estado, falta de azulejos en la pared, puertas y ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR

Firma y sello del Presidente de la OMS

DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escaneado con CamScanner