Ministerio de Educación
Guatemala

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUJUJILITO, ALDEA PUJUJIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0527-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24

Foto 1: Mejoramiento de servicios sanitarios de niños.

Foto 2: Mejoramiento de lavamanos en servicios sanitarios de niños.

Foto 3: Mejoramiento de mingitorio en servicios sanitarios de niños.

Foto 4: Vista general interior de servicios sanitarios de niños.

Foto 5: Mantenimiento de puertas en servicios sanitarios de niñas.

Foto 6: Mejoramiento de servicios sanitarios de niñas.

JUNTA ESCOLAR
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO PUJUJILITO ALDEA
PUJUJIL II, SOLOLA

Firma y sello del Presidente de la OEP

Silvia Analí Orozco Chávez
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUJUJILITO, ALDEA PUJUJIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0527-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24

Foto 7: Mejoramiento de lavamanos en servicios sanitarios de niñas.

Foto 8: Instalacion de cinta tapagoteras.

Foto 9: Mejoramiento de estufa rural.

Foto 10: Mejoramiento de pileta en cocina.



Foto 11: Cambio de ventana y mantenimiento de balcones.

Foto 12: Mejoramiento de meson de cocina y puertas de metal.

Firma y sello del Presidente de la JOPF

JUNTA ESCOLAR
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO PUJUJILITO ALDEA
PUJUJIL II, SOLOLA

Firma, Sello y No. Colegiado de Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUJUJILITO, ALDEA PUJUJIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0527-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24

Foto 13: Vista general interior de cocina.

Foto 14: Vista general de cocina.

Foto 15: Mejoramiento de aulas con cambio de piso y pinturaen muros.

Foto 16: Mejoramiento de aulas con cambio de piso y pinturaen muros.

Foto 17: Mejoramiento de sistema electrico en aulas.

Foto 18: Mantenimiento de balcones en aulas ejecutado con remanentes.

JUNTA ESCOLAR
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO PUJUJILITO ALDEA
PUJUJIL II, SOLOLA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Silvia Anali Orozco Chávez
TÉCNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Ministerio de Educación Guatemala

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 6

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	SOLOLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUJUJILITO, ALDEA PUJUJIL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-0527-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/07/24

Foto 19: Mantenimiento de puertas en aulas ejecutado con remanentes.



Foto 20: Mejoramiento de techado en area de pila.

Foto 21: Mantenimiento de puertas en area de pila.

Foto 22: Vista general de mejoramiento de establecimiento.

Foto 23: Evaluador con directora e integrantes de OPF en interior de aulas.

Foto 24: Evaluador con directora e integrantes de OPF en exterior de aulas.

JUNTA ESCOLAR
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO PUJUJILITO ALDEA
PUJUJIL II, SOLOLA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
EDUCAN

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa