

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Buena Ventura Aldea Pixabaj, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2302-42	FECHA:	12/08/2024

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS



FOTO 1: Pintura de muros exteriores e interiores de la escuela .

PISO DE CONCRETO POR CERRAMICA



FOTO 2: colocación de piso cerramica.

ESTRUCTURA TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto3: Estructura del techo y cubierta de lamina area de lavamanos .

LAVAMANOS



Foto 4: reparacion y colocacion de azulejo en lavamanos y cambio de llave chorros.

LOSA DE PATIO



Foto 5: pavimentacion de patio area lavamanos


COCINA



Foto 6: Cambio planchas de plyood techo de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Buena Ventura Aldea Pixabaj, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2302-42	FECHA:	12/08/2024

LETRINA




FOTO 1: Letrina en mal estado.

LOGO




FOTO 2: Trabajo de logo de la escuela.


foto3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---