

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Buena Ventura, Aldea Pixabaj,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2302-42	FECHA:	27/08/2024

PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE AULAS



FOTO 1: Pintura de muros exteriores e interiores trabajo finalizado

PISO DE CONCRETO POR CERAMICA



FOTO 2: Piso de ceramico trabajo finalizado.

ESTRUCTURA TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



foto3: Estructura del techo y cubierta de lamina de lavamanos trabajo finalizado.

LAVAMANOS




Foto 4: Azulejo en lavamanos y cambio de chorros trabajo finalizado.

PATIO AREA PILETA



Foto 5: losa de patio area de lavamanos trabajo finalizado

COCINA




Foto 6: planchas de plywood en cocina trabajo finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OGP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Buena Ventura , Aldea Pixabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-2302-42	FECHA:	27/08/2024

LETRINA



FOTO 1: Cambio de letrina abonera trabajo finalizado.

LOGO



FOTO 2: Logo de la escuela trabajo finalizado.

foto3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.A. ESCOLAR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---