REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [x] DURANTE [ ] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Sololá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xejuyu, cantón Xajaxac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-3040-43	FECHA:	19 de febrero de 2024

Foto1: las ventanas de aulas necesita balcones

Foto 2: vidrios quebrados de varias ventanas

Foto 3: La puerta del Baño en mal estado

Foto 4: pintura de paredes y aulas en mal estado

Foto 5: Sustitucion de foco ahorradores quemados

Foto 6: La circulacion de la cancha necesita barrandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

JUNTA ESCOLAR

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escaneado con CamScanner