

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XOLBÉ, ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-3045-41	FECHA:	19 DE AGOSTO 2024



Foto 1: piso en mal estado.



Foto 2: muro perimetral necesita malla para seguridad de agua tinaco de la escuela.



Foto 4: cables en mal estado y necesita cambio en toda las aulas.



Foto 5: Estufa en mal estado.



Foto 6: vidrios quebrados de varias ventanas y sin balcon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

