

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XOLBE, ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-3045-41	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Cambio de piso en mal estado.



Foto 2: colocacion de malla para seguridad de agua tinaco de la escuela.



Foto 3: sustitucion de estufa en mal estado.



Foto 4: cambio de vidrios y ventanas.




Foto 5: cambio de cables en mal estado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

