

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	SOLOLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XOLBE, ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-01-3045-41	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: colocacion de pisos finizados




Foto 2: cerco perimetral terminado.



Foto 3: sistema electrico reparado.



Foto 4: Estufas rurales terminadas.



Foto 5: Colocacion de ventanas y balcones terminados.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---