

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa María Visitación
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-03-0002-46	FECHA:	07/06/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: colocación de machimbre en un salón de clases



Foto 2: PISO: colocación de piso cerámico en gradas hacia al segundo nivel.



Foto 3: REPARACIÓN DE COCINA: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público