

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa María Visitación
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Sur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-03-0002-46	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA: colocacion de machimbre en un salón de clases



Foto 2: Colocacion de machimbre en un salón de clases



Foto 3: REPARACIÓN DE COCINA: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: REPARACIÓN DE COCINA: sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 5: Colocación de piso cerámico en gradas hacia 2º nivel



Foto 6: Colocación de piso cerámico en gradas hacia 2º nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público