

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa María Visitación
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Técnico Científico Intercultural -ITECI-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Salle, Santa María Visitación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-03-0008-46	FECHA:	30 de septiembre del 2024



Foto 1: CONSTRUCCIÓN DE 5 MESAS DE CONCRETO CON AZULEJO PARA LABORATORIO DE BIOLOGÍA.



Foto 2: REPARACIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS




Foto 3: REPARACIÓN DE TOMA CORRIENTES, APAGADORES Y SISTEMA ELÉCTRICO EN GENERAL.



Foto 4: CONSTRUCCIÓN DE ENTREPAÑO CON PUERTA DE ACCESO.



Foto 5: REPARACIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS.



Foto 6: INSTALACIÓN QUE INCLUYE DRENAJE, AGUA POTABLE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE GAS PARA LABORATORIO DE BIOLOGÍA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---