



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa María Visitación
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Entrada principal, Santa María Visitación
ESTABLECIMIENTO:	07-03-0065-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Actualmente se cuenta con lamparas de neón quebradas y defectuosas, se hará una nueva red de instalación eléctrica para focos led, para ahorrar energía y mas facilidad de cambio.



Fotos 2: Las ventanas actualmente no cuentan con balcón resguardar los articulos de la dirección.



Foto 3: La plancha tiene varias grietas que generan humo dentro de la cocina y genera contaminación a los alimentos y para la cocineras.



Foto 4: Se cambiara un sanitario que se encuentra en mal estado, se cambiara los pedestal del lavamanos y se colocará a una altura adecuada para los niños.



Foto 5: Se colocará cielo falso en 4 salones para disminuir el calor del verano y el ruido que producen las lluvias en invierno, para mayor efectividad de las clases.



Foto 6: Pintura para 12 salones que actualmente se encuentran en mal estado, con el objetivo de mejorar la armonia y la estancia de los niños.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa María Visitación
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Entrada principal, Santa María Visitación
ESTABLECIMIENTO:	07-03-0065-43	FECHA:	13/05/2024



Fotos 7: Las puerta actualmente no cuentan con regía para resguardar los artículos de la dirección.



Fotos 8: Actualmente no se cuenta con una malla para evitar que los niños puedan saltar hacia afuera del centro educativo.



Fotos 9: Cambio de pedestales para adaptarlo a la altura de los niños y hacer un uso mas eficiente del agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se recomienda no usar más de 10 hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---