



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa María Visitación
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Matutina	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENT	Entrada principal, Santa María Visitación
ESTABLECIMIENTO:	07-03-0065-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 1. Lamparas instaladas al 100% en las aulas



Fotos 2. Balcón de ventana de dirección ya instalada.



Foto 3. Plancha mejorada en cocina escolar



Foto 4. Taza instalada adecuadamente



Foto 4. Finalizado de colocación de cielo falso, en dirección y aulas




Foto 6. Pintada de aulas al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa María Visitación
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Matutina	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENT	Entrada principal, Santa María Visitación
ESTABLECIMIENTO:	07-03-0065-43	FECHA:	13/06/2024



Foto 7. Instalación de puerta de rejas, en dirección



Fotos 8. Colocación de electromalla, en cancha polideportiva.



Foto 9. Finalización de colocación de pedestal de lava mano, en sanitario de niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

