

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Lucía Utatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Chualaj Quiajquix.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chualaj Quiajquix, Cantón Chuchexic.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-04-0019-43	FECHA:	15 de Noviembre de 2024




Foto1: Mantenimiento a barandas, colocación de malla.



Foto 2: Estructura de techo y cubierta de lamina de cocina



Foto 3: Sustitucion de puertas y ventanas



Foto 4: Sistema Eléctrico y sustitucion en el área de la cocina.



Foto 5: Sustitucion área de cocina, por material de plástico que no es apto para la cocina y evitar incendios.



Foto 6: Sustitucion de accesorios de baño por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---