

HOJA 3/4

| REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                                                                                | SOLOLA        | MUNICIPIO:                                                                                                                                                             | SANTA LUCIA UTATLAN               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                  | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                                         | PARAJE NIKAJKIM CANTON CHICHIMUCH |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                  | 07-04-3016-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                                                                                                                | 11/03/2024                        |
|  <p>Foto 1: JNG JUNTO A DIRECTOR Y OPF</p>                  |               |  <p>Foto 2: AREA DONDE SE REMOZARA EL MURO DE MAMPOSTERIA</p>                        |                                   |
|  <p>Foto 3: PISO DE CONCRETO SE IMPLEMENTARA CERAMICO</p> |               |  <p>Foto 4: AREA DONDE SE REMOZARA CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA</p> |                                   |
|  <p>Foto 5: PORTON DAÑADO</p>                             |               |  <p>Foto 6: PUERTAS DE BAÑOS SIN PASADOR Y UNA PUERTA DAÑADA EN COCINA</p>         |                                   |



*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma]*

ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador y Equipo del Programa



HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SOLOLA        | MUNICIPIO:                     | SANTA LUCIA UTATLAN               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | PARAJE NIKAJKIM CANTON CHICHIMUCH |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-04-3016-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:        | 11/03/2024                        |



Foto 7: FALTA DE CHIMENEA EN COCINA



Foto 8: EVALUADOR DE CAMPO EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 9: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA PISO DE CONCRETO



Foto 10: AREA DONDE SE IMPLEMENTARA UN BIODIGESTOR



Foto 11: TINACO DE AGUA SIN FUNCIONAMIENTO



Foto 12: AREA DONDE REALIZARA UN POZO DE ABSORCIÓN



*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGERIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,708

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo de la OPF