

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chajuab, Aldea Chirijkalbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0705-0024-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: cambio de techo completo por filtracion de agua



Foto 2: cambio de costaneras para fijacion de laminas



Foto 3: cambio de balcones para ventanas en mal estado



Foto 4: colocacion de valcones en ventanas expuestas



Foto 5: pavimentacion de patio de recreaciones llenos de escombros





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chajuab, Aldea Chirijkalbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0705-0024-43	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: montaje de techo de lamina




Foto 2: costaneras de metal para fijacion de laminas acanaladas




Foto 3: perforación de bases para balcones



Foto 4: perforación para bases de balcones




Foto 5: limpieza de patio de recreaciones




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chajuab, Aldea Chirijkalbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0705-0024-43	FECHA:	2/05/2024



Foto 1: techo de lamina acanalada




Foto 2: costaneras de metal y techo de lamina acanalada



Foto 3: balcones para ventana




Foto 4: balcones en ventanales



Foto 5: pavimentacion de patio de recreaciones




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público