


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiyauquicaj, Patz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0031-43	FECHA:	20/02/2024



Suministro e instalación de puertas con chapa yale




Levantado de block 1 hilada sobre solera, corona y mojinetes para sellar abertura



Suministro e instalación de vidrios



Suministro e instalación de pisos de granito



Servicios sanitarios, inodoro



Muro perimetral con levantado de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiyaquilicaj, Patz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0031-43	FECHA:	21 de marzo de 2024




Suministro e instalación de puertas con chapa yale




Levantado de block 1 hilada sobre solera, corona y mojinetes para sellar abertura




Suministro e instalación de vidrios



Suministro e instalación de pisos de granito



Servicios sanitarios, inodoro



Muro perimetral con levantado de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiyaquilcaj, Patz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0031-43	FECHA:	




Suministro e instalación de puertas con chapa yale




Levantado de block 1 hilada sobre solera, corona y mojinetes para sellar abertura




Suministro e instalación de vidrios



Suministro e instalación de pisos de granito



Servicio sanitarios, inodoros



Muro perimetral con levantado de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

