



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUANAHUALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0040-43	FECHA:	14 DE MAYO 2024



Foto 1: Sustituir láminas troqueladas en mal estado todo primer nivel escuela a baños, por láminas troqueladas calibre 26.



Foto 2: Sustituir soporte.



Foto 3: Sustitución de puerta en mal estado.



Foto 4: Pintura en mal estado interiores y exteriores



Foto 5: Sustitución de estufa de leña de cocina en mal estado



Foto 6: Sustitución de cableado completo eléctrico en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Isilora M.T.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

