



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuanahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0040-43	FECHA:	30 de agosto 2024



Foto1: Sustitución de laminas en mal estado por láminas troqueladas calibre 26.



Foto 2: Sustitución de soporte.



Foto 3: Sustitución de puerta en mal estado.



Foto 4: Pintura en mal estado interiores y exteriores



Foto 5: Sustitución de puerta y ventanas mas vidrios.



Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Isidora M.J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuanahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0040-43	FECHA:	30 de agosto 2024



Foto 1: Sustrucción de ventanas en mal estado.



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico color madera.

Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.

Foto 4: Reparación de plancha de concreto.

Foto 5: Sustrucción de puerta y ventanas mas vidrios.

Foto 6: Sustrucción de cableado eléctrico y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nernia Isidora M.T.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

