



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuanahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 05 0040 43	FECHA:	17 de octubre 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución y mantenimiento de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto 4: Pintura en mal estado interiores y exteriores.



Foto 5: Sustitución de estufa de leña de cocina.




Foto 6: Sustitución de cableado completo eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nana Isidora M.T.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuanahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 05 0040 43	FECHA:	17 de octubre 2024



Foto1: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal con vidrios y balcones.



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámica, color maderas.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Isidra M.T.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

