



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Palanquix Cotiyab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0061-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto 1: Torta de Cemento en el Patio.



Foto 2: Torta de Cemento en los lados exteriores de las aulas.



Foto 3: Sustitución de torta de cemento a piso cerámico en los servicios sanitarios.



Foto 4: Construcción de cunetas en frente de las aulas.



Foto 5: Sustitución de torta de piso de cemento a piso cerámico en las aulas.



Foto 6: Sustitución de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Palanquix Cotiyab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0061-43	FECHA:	20 de febrero de 2024



Foto7: Pintada de puerta de metal y cambio de chapa.



Foto 8: Instalación de energía eléctrica en el centro de computación y baños.



Foto 9: Sustitución de lámparas en las aulas.



Foto 10: Instalación de balcones en las ventanas de las aulas.



Foto 11: Colocación de canales de PVC

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

