



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuanahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0076-41	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: Repello en muro de paredes perimetrales



Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto 3: Cernido en paredes de muro perimetral



Foto 4: Reforzamiento de muro perimetral con columnas y vigas de concreto



Foto 5: Sustitución de estufa rural completa, con chimenea y plancha de metal



Foto 6: Repello y cernido de paredes de cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Isidora M.T.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

