

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuanahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0076-41	FECHA:	17/10/2024



Foto 1: Cernido en pades de muro perimetral.



Foto 2: Muro perimetral del block



Foto 3: Cernido en pades de muro perimetral.




Foto 4: Reforzamiento muro perimetral con columnas y vigas de concreto.



Foto 5: Estufa rural completa, con chimenea y plancha de metal.



Foto 6: Repello y cernido de paredes de cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Esidera M.J.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

