

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALANQUIX LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0096-41	FECHA:	14/05/2024



Foto1: cambio DE TECHO DE LAMINA



Foto 2: CAMBIO DE PISO



Foto 3: PINTADA DE LAS AULAS

FOTO 4.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

