



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PALANQUIX LOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0096-41	FECHA:	12/08/2024



Foto1: CAMBIANDO TECHO DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: COLOCANDO PISO CERAMICO



Foto 3: PINTANDO AULAS




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.