

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cesario Xepatuj, Nahualá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0100-41	FECHA:	14/05/2024



Foto1: La fotografía muestra el techo del aula que se va cambiar



Foto 2: La fotografía muestra el interior del aula.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden entregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del EORM	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--