

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPATUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0100-41	FECHA:	12 de Septiembre de 2024.



Foto1: Desarmando láminas



Foto 2: Primeros materiales



Foto 3: Columnas fundidas



Foto 4: columnas, vigas y losa culminadas.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---