

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahuelá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patzité Tierra Fria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0102-41	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto 1: Sustrucción de puerta Principal acceso a módulo de Preprimaria



Foto 2: Sustrucción de puerta de Preprimaria



Foto 3: Reparación de Muro Perimetral e Impermabilización de Losa



Foto 4: Sustrucción de Ventanas



Foto 5: Sustrucción de Puerta



Foto 6: Sustrucción de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soloá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Patzité Tierra Fria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0102-41	FECHA:	14 de mayo de 2024



Foto7: Reparación de bajada de agua pluvial

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la A.P.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--