

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xiquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0119-41	FECHA:	20 de agosto de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Mantenimiento de estufa rural (completo) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Cunetas de concreto y pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 5: Instalación de canales y bajadas de aguas pluviales



Foto 6: Sustitución de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPB




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xiquix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0119-41	FECHA:	20 de agosto de 2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de ventana de madera a metal y vidrio



Foto 4: Sustitucion de puerta de madera a metal y vidrio



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de cemento por cerámico




Foto 6: Sustitucion de tubería línea principal y llave de chorro

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo

