

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solalá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasajquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0123-41	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de techo y lamina por lamina troquelada calibre 26.



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico en la Dirección



Foto 4: Sustrucción de tablayeso para cielo falso en tres aulas



Foto 5: Sustrucción de dos puertas por metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

