

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Soilolá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de preprimaria Bilingüe anexo a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasajquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0123-41	FECHA:	12/10/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de techo y lamina por lamina troquelada calibre 26.



Foto 4: Sustitucion de tablayeso para cielo falso en tres aulas



Foto 4: Sustitucion de tablayeso para cielo falso en tres aulas



Foto 5: Sustitucion de dos puertas por metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe

