

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rita Tzuncotom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0141-43	FECHA:	5 de abril de 2024



Foto 1: Chimenea de la cocina en mal estado



Foto 2: Ventanas rotas y en mal estado



Foto 3: Necesita pintura



Foto 4: Plancha y el poyo de la cocina en mal estado



Foto 5: La pila en mal estado



Foto 6: Drenaje en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

