

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachipac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0146-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral deteriorado con una inclinación fuera de lo normal. Vista de Sur hacia Norte.



Foto 2: Reparación de muro perimetral deteriorado con una inclinación fuera de lo normal. Vista de Norte hacia Sur.



Foto 3: Abertura de inclinación de paredón a reparar.



Foto 4: Inclinación de muro hacia la calle.




Foto 5.




Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

